

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZAGAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ROBLARCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0025-45	FECHA:	5/03/2025



1 CIRCULACIÓN PERIMETRAL FOTO 1.1 SUSTITUCIÓN DE CERCADO DE POSTES DE MADERA TELA METÁLICA Y ALAMBRE DE PUAS POR CERCADO DE TUBO GALVANIZADO HG Y TELA MALLA



FOTO 1.2 SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA Y TELA MALLA POR PUERTA DE TUBO GALVANIZADO HG Y TELA MALLA DE 2.5X2.5




2 AULA 3 FOTO: 2.1 SUSTITUCIÓN DE PISO LISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



AULA 3 Foto 2.2 INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS DE PVC 1.20X1.00



3 PATIO FOTO 3.1 MEJORAMIENTO DE CUNETA CON REJILLA DE HIERRO DE 1/2 PULGADA, DE 16 MTS DE LARGO POR 35CM DE ANCHO



4 PINTURA GENERAL Foto 4.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES BAÑOS, AULAS, BODEGA Y DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliezer Eli Duque.C

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

