

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                      | MUNICIPIO:                     | La Unión, Zacapa                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Vásquez Aldea Lampocoy |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0029-43               | FECHA:                         | 2/11/2025                          |



Foto1: Las ventanas se sustituirán a ventana de PVC corrediza



Foto 2: instalación de balcones de metal




Foto 3: Reparación de muro interno de block entre cocina y aula de clases con estructura de madera y cerramientos de tabla yeso.



Foto 4: Se reparará el sistema eléctrico de todo el establecimiento para la iluminación y buen ambiente para los alumnos



Foto 5: Reparación y mantenimiento de cisternas / depósito de agua.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Romy Limón*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

