

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA:	21/10/2025



1.1 SUSTITUCION DE PUERTA EN MAL ESTADO POR PUERTA DE METAL 206 CM DE ALTO X 118 CM DE ANCHO




1.2 SUSTITUCION DE VENTANA DE CELOSIA POR VENTANA DE PVC




1.3 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TRASLÚCIDA



1.4 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



2.1 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO FRENTE A AULAS



2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE PVC EN CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA:	17/09/2025



1.1 SUSTITUCION DE PUERTA EN MAL ESTADO POR PUERTA DE METAL 206 CM DE ALTO X 118 CM DE ANCHO



1.2 SUSTITUCION DE VENTANA DE CELOSIA POR VENTANA DE PVC




1.3 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TRASLÚCIDA



1.4 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



2.1 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO FRENTE A AULAS



2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE PVC EN CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello del Director Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA:	21/10/2025




2.3 SUSTITUCION DE PORTON EN MAL ESTADO POR PORTON DE TUBO DE HIERRO GALVANIZADO PERFIL 4X2 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24



3.1 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TRASLÚCIDA



3.2 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



4.1 SUSTITUCION DE VENTANA DE CELOSIA POR VENTANA DE PVC



4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE CEMENTO 0.90 ALT. X 3.90 MTS DE LARGO X 0.60 DE ANCHO



4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO EN TABLON DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA:	17/09/2025



2.3 SUSTITUCION DE PORTON EN MAL ESTADO POR PORTON DE TUBO DE HIERRO GALVANIZADO PERFIL 4X2 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24



3.1 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TRASLÚCIDA



4.1 SUSTITUCION DE VENTANA DE CELOSIA POR VENTANA DE PVC



4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE CEMENTO 0.90 ALT. X 3.90 MTS DE LARGO X 0.60 DE ANCHO



4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO EN TABLON DE CEMENTO



4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE AZULEJO EN PLANCHA YA EXISTENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Central Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLINIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA:	21/10/2025



4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE AZULEJO EN PLANCHA YA EXISTENTE



4.5 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO EN COCINA




4.6 SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR ENTORTADO DE CEMENTO FRENTE A COCINA



5.1 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLINIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA:	17/09/2025



4.5 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO EN COCINA



4.6 SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR ENTORTADO DE CEMENTO FRENTE A COCINA



5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL CON ROMBO 3 X 3 PLG. Y CON TUBO GALVANIZADO DE 1.5 PLG. X 47.5 MTS LINEAL X 2MTS DE ALTO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público