

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Ramírez Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0038-42	FECHA:	27/03/2025



Foto 1.1: Sustitución de lamina a lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 1.2: Sustitución de capotes de metal



Foto 1.3: Instalación de ventanas de pvc



Foto 1.4 Sustitución de piso de tierra por entortado de cemento al lado de aula



Foto 1.5 Instalación de piso antideslizante enfrente de aula



Foto 2.1 Instalación de azulejo en baño principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilio Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mayra Cabelon

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Ramírez Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0038-42	FECHA:	27/03/2025



Suministro e instalación de Biodigestor de 1,300 Litros

Foto 2.2 Suministro e instalación de Biodigestor de 1300 litros



Foto 2.3 Sustitución de inodoro normal por baby toilet



Sustitución de pared de lámina por plancha de fibra de cemento.

Foto 2.4 Sustitución de pared de lámina por plancha de fibra de cemento



Sustitución de Lámina normal por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 2.5 Sustitución de lámina normal por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Fundición de plancha de concreto en cocina.



Foto 3.1 Fundición de Plancha de concreto en cocina

Instalación de azulejo en plancha de concreto.



Foto 3.2 Instalación de azulejo en plancha de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilio Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Wyni Calderon

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Ramírez Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0038-42	FECHA:	27/03/2025



Foto 3.3 Instalacion de azulejo en plancha de concreto existente en cocina

Instalación de plancha de metal en plancha de concreto ya existente.



Foto 3.4 Instalación de plancha de metal en plancha de concreto ya existente en cocina.



4.1 Reparación de talud natural con malla y repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Allysi Cableron

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

