



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Pacayalito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacayalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0276-43	FECHA:	12/11/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO CON REPELLO EN MURO. MEJORAMIENTO CON CERNIDO EN MURO. REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA AHUJERO 2X2



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA AHUJERO 2X2



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA AHUJERO 2X2



Foto 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA AHUJERO 2X2



Foto 5: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA AHUJERO 2X2

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público