

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

|                             |                                                 |                                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                                          | MUNICIPIO:                     | LA UNION       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAMPOCOY J.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAMPOCOY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0639-43                                   | FECHA:                         | 31/10/2025     |



1.1 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



1.2 SELLADO DE VENTANA EN AULA ANEXA A COCINA POR CONTAMINACION VISUAL Y RESPIRATORIA (CUENTA CON VENTANAS FRENTE A AULA)




1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE PVC




2.1 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE PVC



3.1 SUSTITUCION DE LAMINA EN MAL ESTADO POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gladis Molina Ramires*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒



DURANTE

POSTERIOR



|                             |                                                 |                                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                                          | MUNICIPIO:                     | LA UNION       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAMPOCOY J.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAMPOCOY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0639-43                                   | FECHA:                         | 31/10/2025     |



**3.2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL COSTANERA**



**3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE CEMENTO EN COCINA 0.90 DE ALTO X 0.60 DE ANCHO X 8.5 MTS DE LARGO**



**3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO EN TABLON**



**3.5 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO**



**3.6 SUSTITUCION DE PILA EN MAL ESTADO POR PILA DE CONCRETO DE 2.70 MTS LARGO X 1.10 DE ANCHO X 0.85 ALTURA Y 7 MTS DE AZULEJO**



**3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIDESLIZANTE FRENTE A PILA**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*gladis molina Ramires*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                 |                                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                                          | MUNICIPIO:                     | LA UNION       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAMPOCOY J.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAMPOCOY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0639-43                                   | FECHA:                         | 31/10/2025     |



4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIDESLIZANTE



4.2 SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gladis Molina Ramires*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

