



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                |                                |                  |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                         | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM JM LA VEGONA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN LA VEGONA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0800-42                  | FECHA:                         | 22/10/2025       |



Foto1: FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC



Foto 2: FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC




Foto 3: FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC




Foto 4: FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC




Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                |                                |                  |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                         | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM JM LA VEGONA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN LA VEGONA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0800-42                  | FECHA:                         | 22/10/2025       |



Foto7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 8: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



Foto 10: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 11: FUNDICIÓN DE CUBIERTA DE TORTA DE CEMENTO.



Foto 12: INSTALACIÓN DE CHIMENEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

