

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1132-42	FECHA:	27/10/2025




Foto1: 1.1 sustitución de tinaco 1,000Lts por tinaco de 1,100lts y suministros



Foto1: 1.1 sustitución de tinaco 1,000Lts por tinaco de 1,100lts y suministros



Foto 2 aula 2.1: instalacion de piso ceramico con adhesivo piso sobre piso.




Foto 2.2 Instalacion de ventanas corredizas PVC.



2.3 Instalación de fachaleta en pared exterior.



2.4 Instalación de azulejo en interior de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1132-42	FECHA:	27/10/2025



2.5 pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2.6 Instalacion de lamina troquelada aluzinc entre espacio en muro y aula para evitar humedad en pared del aula



foto 2.7 mantninito a balcones limpia y pintura



Foto 2.8 mantenimiento a puerta limpieza y pintura



2. Aula 2.9 fundir rampa de acceso a aula para mayor seguridad de los estudiantes.



2.10 Instalación de energía eléctrica, 2 tomacorriente, 2 bombillas led 1 apagadores ya que no esta en las condiciones adecuadas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1132-42	FECHA:	27/10/2025



Foto 4.6 sustrucción de pila de concreto por pila plastica esta muy deteriorada



foto 5. Drenaje 5.1 Instalacion de tuberia para drenaje el que esta presta deteriorado



foto 6. 1 Muro perimetral 6.1 mejoramiento en repello en muro



Foto 6.2. mejoramiento con cernido en muros



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

