

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1132-42	FECHA:	4/06/2025



Foto1: 1.1 sustitución de de tinaco 1,100mts por tinaco de11,100mts y suministros



Foto2: 1.1 sustitución de de tinaco 1,100mts por tinaco de11,100mts y suministros



Foto 2 aula 2.1: iinstalar ceramico con adhecibo piso sobre piso.




Foto 2.2 INSTALAR VENTANAS CORREDIZAS PVC



2.3 INSTALAR FACHALETA EXTERIOR.



2.4 INSTALAR AZULEJO EN PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1132-42	FECHA:	27/10/2025



2.5 pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2.6 Instalacion de lamina troquelada aluzinc entre espacio en muro y aula para evitar humedad en pared del aula




foto 2.7 mantninito a balcones limpieza y pintura



Foto 2.8 mantenimiento a puerta limpieza y pintura



2. Aula 2.9 fundir rampa de acceso a aula para mayor seguridad de los estudiantes.



2.10 instación de energia electrica,2 tomacorriente, 2 bombillas led 1 apagadores ya que no esta en las condiciones adecuadas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1132-42	FECHA:	20/08/2025



Foto4.6 sustitución de pila de concreto por pila plastica esta muy deteriorada




foto 5. Drenaje 5.1 Instalacion de tubería para drenaje el que esta presta deteriorado




foto 6. 1 Muro perimetral 6.1 mejoramiento en repello en muro




Foto 6.2. mejoramiento con cernido en muros



Muro Perimetral mioramiento en repello



Muro perimetral, mejoramiento en muro cernido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

