



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Canton Quebrada, Aldea Cumbre Alta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Canton Quebrada, Aldea Cumbre Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1227-42	FECHA:	17/09/2025



Foto1: Aplicación de repello en paredes de cocina exterior e interior




Foto 2: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico en cocina



Foto 3: Suministro e instalación de estufa rural (completa) Base, chimenea y plancha de metal



Foto 4: Suministro e instalación de ventana PVC



Foto 5: Suministro e instalación de Balcón de metal




Foto 6: Suministro e instalación de tablón de cemento ancho 0.50* 0.90 de alto * 2.5 de largo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Canton Quebrada, Aldea Cumbre Alta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Canton Quebrada, Aldea Cumbre Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1227-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 7: Suministro e instalación de azulejo en tablón de cemento



Foto 8: Suministro e instalación de azulejo en pila y base de cemento en cocina



Foto 9: Sustitución de piso de tierra por entortado de cemento frente de cocina y parte de atrás.



Foto 10: Suministro e instalación de canal PVC en aula 1



Foto 11: Suministro e instalación de canal de PVC en aula 2



Foto 12: Sustitución de piso de tierra por torta de cemento frente a aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Canton Quebrada, Aldea Cumbre Alta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Canton Quebrada, Aldea Cumbre Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1227-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 13: Instalación de cableado eléctrico calibre 12 fase



Foto 14: Instalación de cableado eléctrico calibre 12 Neutro



Foto 15: Instalación de tomacorriente doble



Foto 16: Instalación de apagador simple




Foto 17: Instalación de apagador doble



Foto 18: Instalación de Plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O.R.M. Caserio Canton Quebrada, Aldea Cumbre Alta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Canton Quebrada, Aldea Cumbre Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1227-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 19: Instalación de cajas octogonales



Foto 20: Instalación de cajas rectangulares




Foto 21: Instalación de Flexitubo

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público