

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Calle 2-94 zona 1, Huité, Zacapa
ESTABLECIMIENTO:	19-10-0303-45	FECHA:	30/05/2025



Foto 6: ANTES Ventanas de PVC corredizas en Centro de Computación lado interior derecho






Foto 7: ANTES Fabricación e instalación de balcones de metal



Foto 8: ANTES Fabricación e instalación de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Calle 2-94 zona 1, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0303-45	FECHA:	30/05/2025



Foto1: ANTES Fabricación de una pila de oncreto de un lavadero



Foto 2: ANTES Fabricación de muro perimetral de área de la cocina, pila y ventanas.



Foto 3: ANTES Reparación o sustitución de área de cocina, pila, ventanas.




Foto 4: Ventanas de PVC corredizas en Centro de Computación, lado interior izquierdo




Foto 5: Ventanas de PVC corredizas en Centro de Computación en lado interior derecho




Foto 6: Ventanas de PVC corredizas en Centro de Computación lado interior izquierdo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público