

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huíé
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Filo del Mecate y El Palmo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0607-43	FECHA:	17 de septiembre de 2025



Foto 1: Fabricación de estufa o polletón de concreto ahorradora de leña con plancha y chimenea.




Foto 2: Reconstrucción de pila de cemento con azulejo, filtración de agua por las paredes, drenaje de lavaderos tapado, bámbua de agua inservible.




Foto 3: Sustitución de torta de concreto por piso cerámico antideslizante.



Foto 4: Fabricación de lavamanos de concreto de un 1 de alto X 1 metro de ancho




Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico más accesorios en el área de cocina (Bombillas led, plafoneras, tomacorriente doble, interruptores sencillos)



Foto 6: Sustitución de lámpara por bombillas led y plafoneras en salón de clases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erika No hemí

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Filo del Mecate y El Palmo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0607-43	FECHA:	17 de septiembre de 2025



Foto 7: Sustitución de malla galvanizada por hiladas de block en muro de contención



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Erika Noemi</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---