

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	



Foto 1: Reparación de Muro de Block (Subirle al muro 3 hiladas de block)



Foto 2: Aplicación de Repellos



Foto 3: Aplicación de Cernidos



Foto 4: Pintura en Muro



Foto 5: Sustitución de Cuneta de Concreto



Foto 6: Aplicación de Repellos

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	



Foto 7: Aplicación de Cernidos



Foto 8: Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Foto 9: Sustitución e instalación de balcón de metal 2.88 mts de ancho x 1.16 mts de alto



Foto 10: Sustitución e instalación de balcón de metal 3.48 mts de ancho x 1.58 mts de alto



Foto 11: Sustitución e instalación de balcón de metal 8.48 mts de ancho x 1.16 mts de alto

Foto 12: Sustitución de chapa Yale en puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	



Foto 13: Sustrucción de cableado electrico incluye fase y neutro



Foto 14: Sustrucción de plafonera, cajas exagonales y bombillas led



Foto 15: Sustrucción de tomacorriente



Foto 16: Instalación de flexitubo



Foto 17: Sustrucción de inodoros



Foto 18: Instalación de piso ceramico Mate

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OMF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	



Foto 19: Mantenimiento a puertas de metal (Lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura) de 1,5 mts2 cada una.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	



Foto1: Foto 1: Reparación de Muro de Block (Subirle al muro 3 hiladas de block)



Foto 2: Aplicación de Repellos



Foto 3: Aplicación de Cernidos



Foto 4: Pintura en Muro



Foto 5: Sustitución de Cuneta de Concreto




Foto 6: Aplicación de Repellos



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	



Foto 7: Aplicación de Cernidos



Foto 8: Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Foto 9: Sustitución e instalación de balcón de metal 2.88 mts de ancho 1.16 mts de alto



Foto 10: Sustitución e instalación de balcón de metal 3.48 mts de ancho x 1.58 mts de alto



Foto 11: Sustitución e instalación de balcón de metal 8.48 mts de ancho x 1.16 mts de alto



Foto 12: Sustitución de chapa Yale en puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	




Foto 13: Sustitución de cableado eléctrico incluye fase y neutro



Foto 14: Sustitución de plafonera, cajas exagonales y bombillas led




Foto 15: Sustitución de tomacorriente



Foto 16: Instalación de flexitubo



Foto 17: Sustitución de inodoros



Foto 18: Instalación de piso cerámico Mate

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	



Foto 19: Mantenimiento a puertas de metal (Lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura) de 1,5 mts2 cada una.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

