

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LOS TABLONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TABLONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0009-42	FECHA:	



Foto 7: 4.2 SUSTITUCION DE SANITARIO DE PORCELANA.



Foto 8: 4.3 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO




Foto 9: 4.4 ISNTALACION DE AZULEJO EN PAREDES DE BAÑO



Foto 10: 4.5 REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES DE BAÑOS



Foto 11: 5.1 DEMOLICION DE BANQUETA DE CEMENTO.



Foto 12: 5.2 REPELLO Y CERNIDO E IMPERMEABILIZACION EN PARED DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Masitza Ramirez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LOS TABLONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TABLONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0009-42	FECHA:	



Foto1: 1.1 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN AULAS



Foto 2: 1.2 INSTALACION DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA EN AULAS



Foto 3: 2.1 PISO ANTIDESLIZANTE EN CORREDOR



Foto 4: 2.2 INSTALACION DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA EN CORREDOR



Foto 5: 3.1 SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO POR PILA PLASTICA DE DOS LAVADORES



Foto 6: 4.1 INSTALACION DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA EN BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maritza Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

