



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 240	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan del Morro, San Jorge
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0021-45	FECHA:	04 de Noviembre de 2025




Foto1: Las letrinas están en mal estado, necesitan puertas, repello, cernido y pintura para que sea un espacio adecuado para los estudiantes que necesitan hacer sus necesidades fisiológicas



Foto 2: La pared frontal y lateral del establecimiento necesita repello de cemento y cernido, pues en el invierno, se filtra el agua hacia adentro, causando humedad excesiva, lo que daña la parte interna del aula.



Foto 3: La única pila en el NUFED está en mal estado y no se puede guardar agua. Así mismo el repello de la pared, en la parte de abajo está en mal estado



Foto 4: En el techo del establecimiento, hace falta, colocar laminas, que se quitaron debido al mal estado de las mismas, así mismo hace falta un portón formal en la entrada principal. El piso del un aula es de torta de cemento.



Foto 5: El portón del NUFED, no es más que un falso de alambre de púas, el cual no brinda la seguridad necesaria a los estudiantes. Es necesario un porton de totalmente de metal, para brindar la seguridad necesaria, tanto para estudiantes




Foto 6: El área de cocina, está elaborada con columnas de madera y lámina en mal estado, es necesario cambiar la madera por postes de hierro y el techo por costanera y lámina de zinc en buen estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Noelia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 240	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan del Morro, San Jorge
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0021-45	FECHA:	04 de Noviembre de 2025



Foto 7: Las puertas de las únicas 2 aulas están en mal estado. La puerta del lado izquierdo no tiene chapa y la del lado derecho necesita restaurar la pintura



Foto 8: La columna de la entrada principal, destinada para colocar un portón a futuro, está incompleta.




Foto 9: El muro perimetral, consta de postes de madera roiza y alambre de púas, en mal estado, no brinda seguridad a los estudiantes, además que es barranco, al fondo se ven las letrinas donde se aprecia el desnivel. Es urgente el muro a base de postes de metal, malla galvanizada y una base de cemento con una hilada de block, para darle seguridad, firmaza y



Foto 10: El muro perimetral que da hacia la calle principal, también sirve de pared para un espacio que se utiliza como corredor, sin embargo, es necesario una banquetta lado afuera para protección de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Noelia Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan del Morro, San Jorge
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0021-45	FECHA:	17 de noviembre 2025




Foto 1: Las letrinas están en mal estado, necesitan puertas, repello, cernido y pintura para que sea un espacio adecuado para los estudiantes que necesitan hacer sus necesidades fisiológicas



Foto 2: La pared frontal y lateral del establecimiento necesita repello de cemento y cernido, pues en el invierno, se filtra el agua hacia adentro, causando humedad excesiva, lo que daña la parte interna del aula.



Foto 3: La única pila en el NUFED está en mal estado y no se puede guardar agua. Así mismo el repello de la pared, en la parte de abajo está en mal estado




Foto 4: En el techo del establecimiento, hace falta, colocar laminas, que se quitaron debido al mal estado de las mismas, así mismo hace falta un portón formal en la entrada principal. El piso del un aula es de torta de cemento.



Foto 5: El portón del NUFED, no es más que un falso de alambre de púas, el cual no brinda la seguridad necesaria a los estudiantes. Es necesario un portón de totalmente de metal, para brindar la seguridad necesaria, tanto para los estudiantes como para el personal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

sandra noelia Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público