

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pablo Xucaneb I /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0072-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/09/2029 /



Foto 1: Ing. Marlon junto a OPF en dirección.




Foto 2: Vigas de madera en cocina desgastadas.



Foto 3: Pila de concreto muy desgastado y quebrada.




Foto 4: Puerta de cocina pandeada.



Foto 5: Bodega de cocina destruida.



Foto 6: Patio en mal estado.

*[Signature]*  
 Presidente de la OPF  
 ALDEA SAN PABLO XUCANEB I, MUNICIPIO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ

*[Signature]*  
 Marlon Javier Pú Coy  
 INGENIERO CIVIL  
 Colegiado No. 15,982

Firma, sello y no. de Colegiación de Inscripción del Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pablo Xucaneb I /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0072-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/09/2029 /



Foto 7: Estado de cocina en malas condiciones.



Foto 8: Estructura de madera y techo de lamina en mal estado.



Foto 9: Patio de tierra.



Foto 10: Barranda de cocina en mal estado.



Foto 11: Piso de concreto de cocina.



Foto 12: Ing. Marlon Javier junto a miembros de la OPF

  
 Firma, sello y no. de registro del representante de la OPF



  
 Marlon Javier Pú Coy  
 INGENIERO CIVIL  
 Colegiado No. 15,982

Firma, Sello y no. de registro del Evaluador del campo del programa