

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saxoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0103-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: ZANJEADO Y COLOCACION DE PIEDRAS DEL MURO DE CONTENSION. 22/04/2024



Foto 2: CONSTRUCCION A MITAD DE LA EJECUCION DEL MURO DE CONTENSION. 30/04/2024



Foto 3: VISTA FRONTAL DEL MURO DE CONTENSION A 80% DE SU EJECUCION. 13/05/2024



Foto 4: COLOCACION DE LAS COLUMNAS DEL TANQUE DE CAPTACION DE AGUA LLOVEDIZA. 08/05/2024



Foto 5: FUNDICION INICIAL DEL TANQUE DE AGUA. 13/05/2024



Foto 6: FUNDICION DE LA CORONA DEL TANQUE DE CAPTACION DE AGUA LLOVEDIZA. 17/05/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Director Centro Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saxoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0103-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: ZANJEADO DONDE SE COLOCARÁ LA MALLA PERIMETRAL DEL PREDIO ESCOLAR. 15/05/2024



Foto 2: TUBOS GALVANIZADOS DONDE SE COLOCARÁ LA MALLA PERIMETRAL. 08/08/2024.



Foto 3: VISTA LATERAL DE LOS TUBOS GALVANIZADOS DE LA MALLA PERIMETRAL DEL PREDIO ESCOLAR. 11/06/2024

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y registrar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

