

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sactate /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0225-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2023 /



Foto 1: Ing. Marlon en reunión con OPF y Director.



Foto 2: Estructura de madera en muy malas condiciones.



Foto 3: Láminas con filtraciones.



Foto 4: Láminas en estado deorable.




Foto 5: Láminas con hoyos.



Foto 6: Estructura de madera en malas condiciones.

  
 Presidente de la OPE  


  
**Marlon Javier Pú Coy**  
 INGENIERO CIVIL  
 Colegiado No. 15,982  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sactate /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0225-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2023 /



Foto 7: techo de lamina en aulas en mal estado, vista desde angulo exterior.



Foto 8: Sanitarios en pésimo estado.



Foto 9: Bizagras de sanitario en mal estado.



Foto 10: Puertas con óxido.



Foto 11: Pasillo de módulo 1 con daños severos.



Foto 12: OPF junto a Ing. Marlon Javier.



Firma y sello del representante de la OPF CASERIO SACTATE

Marlon Javier Pú Coy  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 15,982

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa