

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sapox I /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sapox I /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0230-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2029 /



Foto 1: Ing. Marlon Javier junto a OPF.



Foto 2: Piso del módulo 2 rajado.



Foto 3: Piso con necesidad de aplicar torta de cemento.



Foto 4: Miembros de la OPF en asamblea con el Ing. Marlon Javier.




Foto 5: falta de muros .



Foto 6: laminas en mal estado.

Walter...

Hirma y sello del presidente de la OPF

Marlon Javier Pú Coy

INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

Hirma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sapox I /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sapox I /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0230-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2029 /



Foto 7: Estructura de madera no adecuada.



Foto 8: estructura en mal estado.



Foto 9: Patio principal sin piso de concreto.



Foto 10: Interior de estructura del módulo 2.




Foto 11: Lamina en mal estado por corrosión



Foto 12: Ing. Marlon Javier jua miembros de la OPF y director.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Walter...

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy

INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982