

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Lorenzo II /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0233-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029 /




Foto 1: Pared de madera desprendida.



Foto 2: Miembros de la OPF junto a Ing. Marlon Javier.



Foto 3: Lámina del módulo 1 dañada.






Foto 4: Muro de mampostería dañada.



Foto 5: Cocina con piso rajado.



Foto 6: Cocina sin estufa para preparacion de alimentos.

 Firma y sello del Presidente de EORM	  Marlon Javier Pú Coy INGENIERO CIVIL Colegiado No. 15,982 Firma, Sello y Nombre del Evaluador de Campo del Programa
---	---

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Lorenzo II /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0233-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029 /



Foto 7: Lámina del módulo 1 con filtración de agua.



Foto 8: Lámina abollada.



Foto 9: Piso del módulo 1 con quebrada.




Foto 10: Muro del módulo 1 severamente dañada.




Foto 11: Estructura de madera erosionada.




Foto 12: Ingeniero junto a miembros de OPF y director.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982