

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Dolores Guadalupe /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Dolores Guadalupe /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0238-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2029 /



Foto 1: Ing. Marlon frente a módulo 1.



Foto 2: Puertas de sanitarios dañadas.




Foto 3: Estructura de madera en aulas en mal estado.



Foto 4: Canal y bajadas de agua en mal estado.




Foto 5: Bajadas de agua pluvial en mal estado.




Foto 6: Estructura portante de metal y lamina con daños por corrosión.

[Handwritten signature]



Firma y sello del presidente de la OIP



Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Dolores Guadalupe /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Dolores Guadalupe /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0238-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2029



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982