

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Dolores /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0240-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2029 /



Foto 1: Ing. Marlon Javier junto a miembros de la OPF.



Foto 2: Estructura de madera y lamina en mal estado.



Foto 3: Piso de pasillo con hoyos.



Foto 4: Pared de láminas en mal estado.




Foto 5: Puerta de cocina desgastada.



Foto 6: Cocina sin estufa para preparacion de alimentos.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 15,982

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Dolores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0240-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2029



Foto 7: Cocina sin estructura adecuada en muros debido a que son en laminas.



Foto 8: Mesa de cocina con polia.



Foto 9: Cocina con piso quebrado.



Foto 10: piso en mal estado.



Foto 11: Puertas en mal estado.



Foto 12: OPF, director e Ing. Marlon Javier.

Firma y Sello del Presidente de la OEF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

*Marlon Javier Pú Coy*  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 15,982