

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Campur /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Campur /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0244-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/09/2029 /



Foto 7: Lámina de la cocina corroída.



Foto 8: Cocina con acumulación de objetos no deseables.



Foto 9: Lámina ondulada en malas condiciones.



Foto 10: techo de cocina sin bajadas ni canal de agua.




Foto 11: piso de cocina en malas condiciones por falta de torta de concreto.



Foto 12: Firma y sello de miembros de la OPF.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Campur	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Campur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0244-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/09/2029



Foto 1: Director junto a Ing. Marlon Javier.



Foto 2: Estructura de techo de cocina en malas condiciones.



Foto 3: Ingeniero y director de establecimiento fuera de cocina donde no se observa canal de agua ni bajadas de agua.



Foto 4: Cocina en malas condiciones.



Foto 5: lamina en malas condiciones por corrosion.




Foto 6: cocina sin muros ni estructura solida.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Marlon Javier Pá Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa