

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Roc-Há Puribal /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roc-Há Puribal /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0256-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029 /



Foto 1: Miembros de la OPF junto a Ing. Supervisor.




Foto 2: Piso de sanitarios con rajaduras.



Foto 3: OPf junto a ingeniero midiendo cercado de malla en mal estado.



Foto 4: Cercado de malla lado posterior en muy mal estado.



Foto 5: Estructura de madera en malas condiciones.



Foto 6: malla perimetral en mal estado y con postes de madera.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Marlon Javier Pu Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

Firma, Sello No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Roc-Há Puribal /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roc-Há Puribal /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0256-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029 /



Foto 7: Láminas onduladas desgastadas.



Foto 8: Servicios sanitarios en malas condiciones.



Foto 9: Malla en mal estado.




Foto 10: Letrinas ineficientes.



Foto 11: Puertas de sanitarios oxidadas.



Foto 12: OPF junto a Ing. Marlon Javier.

Hirma y sello del Presidente de la OPE



Hirma y sello del Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982