

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Purahub /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0284-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/09/2029 /



Foto 1: Miembros de la OPF hablando con el Ing. Marlon Javier.



Foto 2: Estructura de madera en interior de Módulo 2 en mal estado.



Foto 3: Estructura en el interior de cocina en mal estado.



Foto 4: Láminas levantadas en entrada principal de cocina.




Foto 5: Estructura actual de madera dañada.




Foto 6: Láminas dañadas por corrosión.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
Firma, Sello y Colegiado de Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Purahub /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0284-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/09/2029 /



Foto 7: Estructura de madera vista interior de cocina en mal estado.



Foto 8: Techo en mal estado por corrosión.



Foto 9: Láminas con orificios vista interior.



Foto 10: Muros de madera en mal estado.




Foto 11: Láminas del techo de cocina en mal estado.




Foto 12: Ing. Marlon Javier en módulo 2.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982