

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SECANAIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0285-43	FECHA:	08 DE MAYO DE 2024




Foto1: El canal plástico pvc que abastece el depósito de agua en el centro educativo se encuentra en mal estado, afectando a la población estudiantil, en cuanto a los servicios sanitarios y preparación de alimentos.



Foto 2: Se evidencia los daños que causó los fuertes vientos en cuanto al entechado del centro educativo.



Foto 3: Se logra evidenciar el deterioro de las estructuras metálicas y de concreto, debido que fue construido hace más de treinta años.




Foto 4: Salon de primero primaria que fue afectado por los fuertes vientos, provocando daños en las paredes y escritorios.



Foto 5: División de madera que representa riesgo en la integridad física de los estudiantes, se encuentran en mal estado e instalación inadecuada.



Foto 6: División de madera de las aulas que ocupan los grados de preprimaria y segundo, tercero y cuarto primaria, que serán reemplazadas con una división metálica que garantice la seguridad de los

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---