

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Monte Olivo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Monte Olivo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0321-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/07/2023



Foto 1: Ing. Marlon junto a técnico de campo.




Foto 2: Ingeniero en lugar donde se realizara el remozamiento.




Foto 3: Estructura de madera corroida.



Foto 4: Techo de lamina en mal estado.



Foto 5: Estructura y techo en malas condiciones.



Foto 6: Estructura de madera en mal estado.

Firma y sello del Presidente de la CIPM

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Monte Olivo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Monte Olivo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0321-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/07/2023




Foto 7: Lámina en mal estado por corrosión.



Foto 8: estructura de lamina en mal estado por corrosión.



Foto 9: Medición del área para remozar.



Foto 10: Lamina en mal estado por corrosión.



Foto 11: Láminas en estado ineficiente.




Foto 12: Miembros de la OPF junto a Ing. Marlon Javier.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982