

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ANITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0324-43	FECHA:	viernes, 27 de septiembre de 2024




Foto 1: laminas en mal estado y deteriorado




Foto 2: Sustitucion de bigas de madera a vigas de metal.



Foto 3: Pared de madera ya deteriorado. Se sustitua por hiladas de block y cimientos.




Foto 4: Sustitución de pared de madera deteriorado por block.




Foto 5: sustitucion de ventanales de madera a metal.



Foto 6: levantado de hiladas de block en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

