

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | COBAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA COPALA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0329-43 | FECHA: | viernes, 20 de septiembre de 2024 |



Foto1: Desmontaje de madera por estructura de metal .



Foto 2: El cambio de estructura se realizara por deterioro en estructura de madera



Foto 3: Sustitución de cubierta de lamina este a causa del deterioro provocado por el paso de los años.



Foto 4: Sustitución de paredes de madera por paredes de block



Foto 5: Se reforzara con soleras y columnas de cemento.




Foto 6: El cambio de paredes de madera a block se realizara para mejorar las condiciones del edificio donde se imparten las clases a los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

