

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | COBAN                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS FLORES CHITOC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0334-43               | FECHA:                         | 23/09/2024              |



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzink calibre 26 original. Molulo 1



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte Modulo 1



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzink calibre 26 original. Molulo 2



Foto 4: Sustitución de estructura de sopoete de madera, por metal.



Foto 5: Fabricación de ventana de metal con marco de angular de 1 pulgada, con vidrios transparente.



Foto 6: Fabricación de ventana de metal con marco de angular de 1 pulgada, con vidrios transparente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |  |
|---|---|---|---|