

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz ✓	MUNICIPIO:	Cobán ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Los Cipresales Choval ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Cipresales Choval ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0347-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/09/2023 ✓




Foto 1: Miembros de la OPF y directora junto a Ing. Marlon Javier.



Foto 2: Estructura de techo de lamina en muy malas condiciones.



Foto 3: Piso con grietas.



Foto 4: No hay una estufa adecuada para la preparación de alimentos.



Foto 5: piso en malas condiciones.



Foto 6: Puerta de madera desgastada en cocina.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF LOS CIPRESALES CHOVAL

[Handwritten signature]

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Los Cipresales Choval /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Cipresales Choval /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0347-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/09/2023



Foto 7: Techo de lamina en mal estado por corrosión.



Foto 8: Piso en pésimas condiciones en cocina.




Foto 9: Tinaco de agua sin conexión.



Foto 10: Interior de cocina sin piso y sin estufa adecuada para preparación de alimentos.





Foto 11: estructura de metal en ventanas en malas condiciones.



Foto 12: OPF junto a Ing. Marlon Javier.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982