

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHIMOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0350-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: MANTENIMIENTO DE COSTANERAS DE METAL



Foto 2: MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL SALIDA DE EMERGENCIA.



Foto 4: MANTENIMIENTO DE CUATRO PUERTAS DE METAL DE AULAS.



Foto 5: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON PRINCIPAL.




Foto 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS LAVABLES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHIMOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0350-43	FECHA:	19/02/2024



Foto7: MANTENIMIENTO DE PISO RUSTICO A PISO CERAMICO DE COCINA.



Foto 8: MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA A VENTANA DE METAL, COCINA.



Foto 9: MANTENIMIENTO DE PARED RUSTICA POR REPELLO MONOCAPA.




Foto 10: INSTALACION DE TUBERIA PARA CAIDA DE AGUA PLUVIAL


Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPRM




Firma y sello Director Centro Educativo Público

