

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHIMOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0350-43	FECHA:	23/05/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE COSTANERAS DE METAL



Foto 2: MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL SALIDA DE EMERGENCIA



Foto 4: MANTENIMIENTO PUERTAS DE AULAS




Foto 5: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON PRINCIPAL



Foto 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS LAVABLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHIMOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0350-43	FECHA:	23/05/2024



Foto 7: MANTENIMIENTO DE PISO RUSTICO A PISO CERAMICO DE COCINA.



Foto 8: MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA A VENTANA DE METAL DE COCINA.





Foto 9: MANTENIMIENTO DE PARED RUSTICA POR REPELLO MONOCAPA-



Foto 10: INSTALACION DE TUBERIA PARA CAIDA DE AGUA PLUVIAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

