

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHIMOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0350-43	FECHA:	27/06/2024

	
Foto 1: MANTENIMIENTO DE COSTANERAS DE METAL	Foto 2: MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO


	
Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL SALIDA DE EMERGENCIA	Foto 4: MANTENIMIENTO PUERTAS DE AULAS

	
Foto 5: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON PRINCIPAL	Foto 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS LAVABLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHIMOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0350-43	FECHA:	27/06/2024



Foto7: MANTENIMIENTO DE PISO RUSTICO A PISO CERAMICO DE COCINA.





Foto 8: MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA A VENTANA DE MATAL DE COCINA.




Foto 9: MANTENIMIENTO DE PARED RUSTICA POR REPELLO MONOCAPA-



Foto 10: INSTALACION DE TUBERIA PARA CAIDA DE AGUA PLUVIAL.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

