

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Cerro Alto Monte Cristo /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Alto Monte Cristo /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0363-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029 /



Foto 1: Ing. Marlon Javier frente a escuela.



Foto 2: Malla en malas condiciones.



Foto 3: Láminas en mala condición.



Foto 4: Estructura de madera en pésimas condiciones.



Foto 5: Cercado de malla oxidada.



Foto 6: Letrinas en mal estado.



[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]
Firma del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Cerro Alto Monte Cristo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cerro Alto Monte Cristo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0363-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029



Foto 7: Vista frontal del cercado en malas condiciones.



Foto 8: Servicios sanitarios en pésimas condiciones.



Foto 9: Malla del lado posterior de la escuela.



Foto 10: Malla demasiado destruida.




Foto 11: Modulo de baños sin azulejo ni piso adecuado.



Foto 12: Miembros de la OPF y director junto a Ing. Marlon Javier.



Firma y sello del Residente de la OPF

Firma y sello del No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982