

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Benito II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0367-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029



Foto1: Ing. Marlon en el módulo 1 de aulas.




Foto 2: Vista frontal del área donde se realizara remozamiento.



Foto 3: Láminas en pésimo estado.




Foto 4: Lámina rajadas.



Foto 5: Cercado en condiciones deplorables.



Foto 6: Vigas desgastadas-



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz ✓	MUNICIPIO:	Cobán ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Benito II ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0367-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029 ✓



Foto 7: Láminas en mal estado por corrosión.



Foto 8: Circulación de malla en mal estado.



Foto 9: Estructura de metal portante en mal estado por corrosión.




Foto 10: Láminas en mal estado por corrosión y desgastadas.



Foto 11: Estructura portante en mal estado.



Foto 12: Director, miembros de la OPF junto a Ing. Marlon.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982