



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAPENS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0369-43	FECHA:	viernes, 6 de septiembre de 2024




Foto1: sustitución de estructura de madera por estructura de metal y cubierta de lamina calibre 26.



Foto 2: Sustitución de madera por block entremedio de las columnas de concreto que ya existe en el edificio.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal.




Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por balcones de metal.



Foto 5: Aplicación de entortado de aulas.




Foto 6: Cambio de vigas de madera por vigas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Cesar Sagüi Paal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

