



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Palmeras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0390-43	FECHA:	26 de Septiembre de 2024



Foto 1: Se observa la falta de un lugar adecuado para los niños del MÓDULO 1, por la gotera y el rayo del sol en las aulas según el cambio de climas.



Foto 2: Módulo 1: Se observa el edificio de cuatro aulas y la dirección con techo deteriorado.



Foto 3: Se observa el deterioro de la estructura del MÓDULO 1.



Foto 4: Se observa la humedad a la pared del MÓDULO 1 por la filtración de agua del techo y desprendimiento del canal.




Foto 5: Se observa el deterioro del techo del módulo 1



Foto 6: Se observa lo deteriorado totalmente del techo con gotera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

