

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Av. 11-47 zona 1 Barrio Santo Tomás /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0472-43 0142	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/09/2023 /



Foto 1: Miembros de la OPF y director junto con Ing. Evaluador.



Foto 2: Profesional de campo en lugar en donde se realizara el remozamiento.



Foto 3: Estructura para techo en malas condiciones.



Foto 4: Patio trasero de escuela sin techo.



Foto 5: Estructura metálica en el patio en mal estado.



Foto 6: Fotografía del lugar en donde se realizará el remozamiento y paredes manchadas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Av. 11-47 zona 1 Barrio Santo Tomás /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0472-43 X 42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/09/2023 /



Foto 7: lamina en mal estado y con signos de corrosión.




Foto 8: Vista lateral del patio trasero del establecimiento.



Foto 9: Láminas en el techado del patio lateral.



Foto 10: Patio sin techo.



Foto 11: estructura portante de metal con signos de corrosión.




Foto 12: Miembros de OPF y director con el Ing. Marlon Javier.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma del Ing. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982