



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0164-43	FECHA:	27/02/2024



Foto 1: SE PUEDE VER QUE LOS VIDRIOS ESTAN QUEBRADOS DE AMBOS LADOS DEL AULA



Foto 2: VENTANALES DETERIORADOS



Foto 3: BALCONES EN MAL ESTADO



Foto 4: VIDRIOS Y VENTANALES EN DETERIORADOS




Foto 5: REPARACION DE PLANCA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0164-43	FECHA:	27/02/2024



Foto1: EN ESTA FOTO SE PUEDE VER QUE ESTA AULA NO TIENE VENTANAS NI UNA PUERTA SEGURA.



Foto 2: LA PUERTA DEL AULA ESTA SOBRE PUESTA



Foto 3: EL PORTON YA ESTA EN MAL ESTADO TIENE QUEBRADOS SUS GANCHOS Y YA CUESTA DEMASIADO ABRIRLO



Foto 4: ESTA OXIDADO YA TIENE VARIOS AÑOS DE ESTAR PUESTA.



Foto 5: PORTON EN MAL ESTADO YA SE LE CAYO UN AGARRADOR QUE LO SOSTIENE EN LA PARED.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

