



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0009-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina acanalada en mal estado por lamina troquelada.



Foto 2: Sustitución por lámina troquelada en modulos de segundo primaria, cocina y bodega.



Foto 3: Sustitución de torta de concreto en mal estado y desgastado por piso ceramico.



Foto 4: Sustitución de torta de concreto en mal estado y desgastado por piso ceramico.



Foto 5: Cambio de puertas de metal en mal estado por puertas nuevas con su respectiva chapa.



Foto 6: Cambio de puertas de metal en mal estado por puertas nuevas con su respectiva chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0009-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 7: Mejoramiento de pintura en paredes tanto interior como exterior, debido al desgaste y suciedad.



Foto 8: Mejoramiento de pintura en paredes tanto interior como exterior, debido al desgaste y suciedad.



Foto 9: Instalación de canales y tubería para mejorar la captación de agua pluvial.



Foto 10: Instalación de canales y tubería para mejorar la captación de agua pluvial.



Foto 11: Mejoramiento de pared de madera por block.



Foto 12: Mejoramiento de estructura de madera por metal y cubierta de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
