

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panajmay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0072-43	FECHA:	20/09/2024.




Foto 1: Cambio de techo. Aula No. 1




Foto 2: Cambio de techo. Aula No. 2




Foto 3: Cambio de techo del Aula No. 1 y 2.




Foto 04: Sustitución de piso rústico a piso cerámico. Aula No. 1.




Foto 05: Sustitución de piso rústico a piso cerámico. Aula No. 2



Foto 06: Colocación de canal, Aula No. 1 y 2, ya que no existe.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian de Imeri Lem Gualim
Firma y sello del Presidente de la OPF



Héctor Mariano Lem Amalem
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panajmay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0072-43	FECHA:	20/09/2024.



Foto 7: Cambio de láminas de la bodega y dirección.



Foto 8: cambio de láminas Aula No. 3, 4; bodega y dirección.



Foto 9: cambio de láminas Aula No. 3, 4; bodega y dirección.




Foto 10: Reparación de techo de los edificio No. 1 y 2. 4 aulas, una dirección y bodega.




Foto 11: Sustitución de canal PVC por uno de ALUZINC, 20.50 ML.



Foto 12: Colocación de Canal de ALUZINC 20.50 ML,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Lilian de Imeri Lem Gualim
Firma y sello del Presidente de la OPF




Héctor Mariano Lem Amalem
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

