



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN CRISTOBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA NAVIDAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0205-43 | FECHA: | 5/09/2024 |




Foto 1: Sustitución de lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal para mayor vida útil.



Foto 3: Repello de paredes exteriores de cocina para mejorar condiciones de humedad.



Foto 4: Mejoramiento y sustitución de polleton en mal estado por polleton nuevo e instalación de parrillas de metal.



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico principal en cocina e instalación de focos nuevos.



Foto 6: Instalación de migitorios nuevos mejorando con esto el ambiente de sanitarios niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN CRISTOBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA NAVIDAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0205-43 | FECHA: | 5/09/2024 |



Foto 7: Sustrucción de lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada para mejorar la calidad de los ambientes (aulas).




Foto 8: Sustrucción de canal o tubo plástico en mal estado, por canal metalico con sus respectivos pescantes.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

