

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN CRISTOBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA MARIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1603-0208-43 | FECHA: | 26/02/2024 |




FOTO 1: Se observa la falta de solera de corona lo cual representa un riesgo a la infraestructura.




FOTO 2: Se observa el constante deterioro de lámina y la mala infraestructura del techo, lo que representa un constante riesgo




FOTO 3: Se observa el muro de lámina lo que representa un peligro para los niños.




FOTO 4: La red eléctrica se encuentra en malas condiciones el cual puede provocar un cortocircuito poniendo en riesgo la integridad de las personas y estudiantes.





FOTO 5: Se observa la propagación de humedad en paredes tanto externas como internas, y falta de remozamiento.



FOTO 6: Se observa el mal sistema de distribución de agua potable y el riesgo del tinaco de agua a la vista

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | San Cristóbal Verapaz |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Maria |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03 0208-43 | FECHA: | 26/02/2024 |



FOTO 7: Se observa deterioro en columnas de concreto y daños en portón.




FOTO 8: Se observa daño en malla de muro perimetral.



FOTO 9: se observa falta de ventana en la parte superior de aula.



FOTO 10: se necesita bota esta pared para ampliar el espacio donde se atiende un gran numero de estudiantes que actualmente estan asinados .



FOTO 11: para este espacio se necesita colocar piso cerámico debido a que queda atascado el lodo y polvo de quienes caminan sobre él.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público