

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: ALTA VERAPAZ MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAQUIXIM ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL FECHA: 10 DE MAYO DEL 2024 16-03-0225-43 ESTABLECIMIENTO: Foto1: Mejoramiento modulo 1, compuesta de dos aulas para comodidad Foto 2: Mejoramiento de techo ya que se observa la acumulación de y seguridad de los estudiantes. particulas inadecuadas que deterioran las laminas (modulos 2, 3 y 4). Foto 3: Mejoramiento de techo por acumulación de particulas Foto 4: Mejoramiento de pintura exterior mas zocalo por deterioro de la inadecuadas que deterioran la vida util de las laminas (modulos 2, 3 y 4). misma (modulos 2, 3 y 4).} Foto 5: Mejoramiento de pintura por deterioro mas zocalo por deterioro Foto 6: Mejoramiento de pintura por deterioro mas zocalo por deterioro de la misma (modulos 2, 3 y 4). de la misma (modulos 2, 3 y 4).

Firma y sello del Presidente de la OPF



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

NOMBRE DEL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO SAQUIXIM ESTABLECIMIENTO: DE MAYO DEL 2024	SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
ESTABLECAMENTO 18-03-0225-43 18-03-0225-43 FECHA: 10 DE MAYO DEL 2024 FOLO 7: Sustitución de estructura de madera por metalica y cambio de las mismas para evitar riesgos por deterioro. Folo 8: Mejoramiento de puertas debido al deterioro de las mismas (modulo 3). Folo 8: Mejoramiento de puertas debido al deterioro de las mismas (modulo 3). Folo 8: Mejoramiento de puertas debido al deterioro de las mismas.	DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
Poto 9: Mejoramiento de puertas debido al deterioro de las mismas. Foto 9: Mejoramiento de puertas debido al deterioro de las mismas. Foto 9: Mejoramiento de puertas debido al deterioro de las mismas. Foto 9: Mejoramiento de puertas debido al deterioro de las mismas.	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		CASERIO SAQUIXIM
Foto 7: Sustitución de estructura de madera por metalica y cambio de las mismas para evitar riesgos por deterioro. Foto 9: Mejoramiento de puertas debido al deterioro de las mismas. Foto 9: Mejoramiento de puertas debido al deterioro de las mismas. Observedos: 5 es necesario se pueden agragar tojas addicinatos y addicibil of Molenble hojas. Filmer y sello del Presidente de la OPPresidente de la OPPresiden	CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0225-43	FECHA:	10 DE MAYO DEL 2024
Observación: SI es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el fidriterio de hojas. Firma y sello del Presidente de la OPE SACUIXIM Terma y Sello Diferior Educativo Público Con Sacuix de	Foto 7: Sustitución laminas para evitar	de estructura de madera por metalica y cambio or riesgos por deterioro.		iento de puertas y ventanas debido al deterioro de las
Firmary sello del Presidente de la OPF RIM CASILITIO	Foto 9: Mejoramien	ato de puertas debido al deterioro de las mismas.		
Firmary sello del Presidente de la OPF RIM CASILITIO	Observación: Si es nevera	rio se pueden agregar hojas adicionales y adrigativa de historica	le holas.	
	1	A Sound Andrews		Firma y Sello Difector Centro Educativo-Público