

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Aquil Pequeño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6096-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: Se observa el corredor del modulo 1, con agrietamiento y deterioro.



Foto 2: Se observa el área disponible para un pila de concreto, ante la necesidad de limpieza en exteriores.



Foto 3: Se observa el espacio destinado para la instalación de una cisterna de agua, ante la falta de agua y su necesidad de su uso.



Foto 4: Se observa el muro perimetral en exterior, con la pintura deteriorada y humedad.



Foto 5: Se observa el interior de los muros en una de las aulas del modulo 1, donde la pintura se encuentra deteriorada.



Foto 6: Se observan el muro de contención y perimetral que da acceso al establecimiento, con ciertas partes dañadas y pintura deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]

