



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHIPACAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIPACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0009-43	FECHA:	10/05/2024



Foto1: Módulo 1: Estructura de techo y balcones con corrosión.



Foto 2: Módulo 1: Canales y bajadas de agua pluvial en mal estado.



Foto 3: Aula 3: Cubierta de lámina con corrosión, puerta, balcones, sin canales y bajadas de agua pluvial, y con necesidad de pintura en el exterior e interior.



Foto 4: Cocina: Láminas dañadas y estructura de madera.



Foto 5: Cocina: Puerta con alto grado de corrosión, ventana y estructura de techo de madera.



Foto 6: Cocina: Estufa a mejorar y pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

