



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ABJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1605 6746-43	FECHA:	8/05/2024



Techo en parte de atras de las aulas agujerado y doblado por los fuertes vientos



Laminas con goteras en la aulas.



Techo de la escuela agujerado dañado durante las tormenta y vientos dañando materiales e incomodando a los estudiantes.



Techo de baños dañado en su totalidad por la tormenta.



Techo de cocina dañado en su totalidad por tormentas y vientos.



Laminas con agujeros goteando durante la tormenta y durante los inviernos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Firma *Polanda Carl Ichich*
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello *[Signature]*
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

