

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPILAPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0010-43	FECHA:	10/05/2024




Foto 1: Cambio de techo debido a que observamos el deterioro de las láminas.



Foto 2: Cambio de vigas por costaneras metálicas



Foto 3: Cambio de columnas por deterioro.



Foto 4: Podemos observar que en las aulas se encuentra muy bajo el techo por lo que se necesita levantamiento de 3 hileras de block



Foto 5: Podemos observar que las vigas están pudriéndose por filtración de agua




Foto 6: El patio de la escuela está más bajo que en las aulas, con solo estirar las manos podemos tocar el techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

