

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Setzaaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0024-43	FECHA:	10/05/2024



foto No. 1: Se observa el desgaste y el deterioro del muro



foto No. 2: La pared se desprende por falta de mantenimiento



foto 3. el trabajo realizado se esta perdiendo por no terminarlo



foto 4. se necesita mantenimiento y cambio de partes de las paredes







foto 5. Porton de la entrada esta deteriorada



Foto 6. Falta de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---